


Prostor s WC a výlevkou - vchod 2272/2




PŮVODNÍ STAV – PŘED REKONSTRUKCÍ



PROSTOR PO REKONSTRUKCI – SAMOSTATNÁ MÍSTNOST S WC A NOVÁ PLNĚ FUNKČNÍ ÚKLIDOVÁ KOMORA VCHODU 2272

Úklidová komora - vchod 2273/4





PŮVODNÍ STAV – PŘED REKONSTRUKCÍ



NOVÝ STAV – PO REKONSTRUKCI

Úklidová komora a WC - vchod 2274/6




ÚKLIDOVÁ KOMORA A MÍSTNOST WC PŮVODNÍ STAV – PŘED REKONSTRUKCÍ



ÚKLIDOVÁ KOMORA A MÍSTNOST WC - PO REKONSTRUKCI

Úklidová komora a místnost WC - vchod 2275/8



ÚKLIDOVÁ KOMORA A MÍSTNOST WC PŮVODNÍ STAV – PŘED REKONSTRUKCÍ




ÚKLIDOVÁ KOMORA A MÍSTNOST WC - PO REKONSTRUKCI

Úklidová komora - vchod 2276/10




ÚKLIDOVÁ KOMORA PŮVODNÍ STAV – PŘED REKONSTRUKCÍ



ÚKLIDOVÁ KOMORA - PO REKONSTRUKCI

Úklidová komora a WC - vchod 2277/12



ÚKLIDOVÁ KOMORA A MÍSTNOST WC PŮVODNÍ STAV – PŘED REKONSTRUKCÍ



ÚKLIDOVÁ KOMORA A MÍSTNOST WC - PO REKONSTRUKCI